



INSPEKTIONSZEITEN BIS 125 cm³

Stand: Oktober 2021

Zeitvorgaben in Stunden: 0,1 Stunden = 6 Minuten (z. B. 2,6 Std. = 2 Std. 36 Min.)

Kosten pro Arbeitsstunde

€ (inkl. Mwst.)

Typ	Modell	Inspektionsintervall						usw.
		1.000 km	6.000 km	12.000 km	18.000 km	24.000 km	30.000 km	
JF67	NSC110 Vision ab '17	0,4 ¹⁾	1,2	1,8	1,3	1,7	1,2	usw
JF71	ANC125/SH Mode ab '17	0,9 ¹⁾	1,4	2,0	1,5	2,0	1,4	
JF68/KF23	SH125i/SH150i ab '17	0,4 ¹⁾	1,3	1,8	1,4	1,8	1,3	
JA48	C125 Super Cup ab '19	0,8 ²⁾	1,3	1,9	1,4	1,9	1,3	
JB02	Z125 Monkey ab '19	0,7 ²⁾	1,2	1,5	1,2	1,5	1,2	
JC75	MSX ab '17	0,7 ²⁾	1,4	1,9	1,5	1,9	1,4	
JF64	PCX 125 ab '17	0,4 ¹⁾	2,5	3,1	2,6	3,1	2,5	
JF83	PCX125A ab '19	0,4 ¹⁾	1,6	2,2	1,7	2,1	1,6	
JF69	NSS125 Forza ab '19	0,4 ¹⁾	1,2	1,9	1,3	1,9	1,2	
JF90/KF40	SH125i/SH150i ab '20	0,4 ¹⁾	1,3	2,0	2,3	2,0	2,3	
JC79	CBF125N/CB125R ab '18	0,5 ²⁾	1,2	1,7	1,3	1,7	1,2	
JC84	CBF125M ab '21	0,8 ²⁾	1,3	1,5	1,8	1,5	1,3	
JC91	CBF125NA (CB125R) ab '21	0,6 ²⁾	1,2	1,8	1,4	2,3	1,2	
JK01	FSH125 (SH Mode) ab '21	0,4 ¹⁾	1,6	2,1	1,8	2,1	1,6	
JC92	MSX125 (Grom) ab '21	0,8 ²⁾	1,5	1,8	2,0	1,8	1,5	
JK03	NSC110 (Vision) ab '21	0,4 ¹⁾	1,3	1,8	1,4	1,8	1,3	
JK02	NSS125 (Forza) ab '21	0,4 ¹⁾	1,5	2,0	2,0	2,0	1,5	
JK05	WW125 (PCX125) ab '21	0,4 ¹⁾	2,0	2,6	2,1	2,5	2,0	

¹⁾ Keine Inspektion, reiner Ölservice ²⁾ Keine Inspektion, reiner Ölservice + Überprüfung der Kettenspannung

Beachte: Wird die vorgesehene Fahrleistung (km) nicht erreicht, so gelten die zeitlichen Begrenzungen im jeweiligen Fahrerhandbuch. Die Inspektionszeiten gelten für den im Fahrerhandbuch angegebenen Inspektionsumfang. (Gabelölwechsel ist nur berücksichtigt, wenn er im Wartungsumfang enthalten ist.) Bremsbelag ersetzen, Materialien, Schmierstoffe, Arbeiterschwerisse, Montage von nicht serienmäßigen Zubehör- und Verkleidungsteilen sowie Reinigungsarbeiten werden gesondert berechnet. Änderungen des Arbeitsumfanges bzw. Arbeiterschwerisse ergeben abweichende Werte. Arbeitszeiten für zeitliche Intervalle (jährliche Wechsel/Überprüfungen) sind nicht berücksichtigt.

Honda Austria Branch of Honda Motor Europe Ltd.

Hondastraße 1, 2351 Wiener Neudorf, Telefon: 02236/690-0, Internet: www.honda.at